

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNICATO**

**Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di alcuni tritacarni
in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. (G.U. n. 228 del 30.09.05)**

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' considerate le comunicazioni della Commissione europea n. 2963/1 def del 5 agosto 2005, n. 2963/2 def del 5 agosto 2005 e n. 2963/3 def del 5 agosto 2005 e n. 2963/4 del 5 agosto 2005 con le quali sono state ritenute giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine» - dalle Autorita' di controllo del mercato di uno Stato membro per i prodotti appresso indicati:
tritacarne - marca Mado - tipi MEW-620, 621 e 623 dotati di comando a pedale - fabbricati e commercializzati dalla ditta Maschinenfabrik Dornhan GmbH - Balmerstrabe 10 - D - 72175 Dornhan-Schwarzwald - Germania;
tritacarne - marca La Minerva - tipi C/E700, C/E700 R, C/E701 e C/E702 dotati di comando a pedale - fabbricati e commercializzati dalla ditta La Minerva di Chiodini Mario S.r.l., via del Vetraio n. 36 - Z.I. Roveri 2 - 40138 Bologna - Italia;
tritacarne - marca Biro - tipi AFMG e BK 90 - dotati di comando a pedale - fabbricati e commercializzati dalla ditta Manufacturing Company Inc., - 1114 West Main Street - Marblehead - Ohio - USA;
tritacarne - marca KT - tipi LM 98A e LM 130A dotati di comando a pedale - fabbricati e commercializzati dalla ditta Koneteollisuus OY - Jarvihaantie 5 - 01800 Klaukkala - Finlandia.

Tenuto conto che dette macchine sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'art. 2 della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme ai RES riguardanti i punti 1.1.2 «relativo ai principi di integrazione della sicurezza»; punto 1.2.2 «relativo ai dispositivi di comando»; punto 1.3.7 «relativo alla prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili» dell'allegato I della direttiva 98/37/CE.

Rappresentando, tali non conformita' un grave rischio di lesioni derivanti dal contatto con i dispositivi di taglio richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti sopra individuati, in quanto rappresentano un grave rischio di lesioni derivanti dal contatto con i dispositivi di taglio, affinche' assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio comune europeo.